



VACUÔMETRO DIGITAL VGS-190 **MANUAL DE INSTRUÇÃO** 


O vacuômetro VGS-190 é um vacuômetro digital sem fio, de alta qualidade, utilizado para obter medições de vácuo na manutenção de sistemas de refrigeração, também é utilizado para testar a estanqueidade do sistema e eficiência de bombas de vácuo.

# **ESPECIFICAÇÕES**

| Faixa de medição             | 0 a 19000 mícrons  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| Resolução                    | 0 a 400 mícrons - 1 mícron<br>400 a 3000 mícrons - 10 mícrons<br>3000 a 10000 mícrons - 100 mícrons<br>10000 a 19000 mícrons - 250 mícrons |  |  |
| Precisão                     | 10% da leitura   |  |  |
| Unidades                     | inHg/Torr/psia/mbar/mTorr/Pa/micron/kPa  |  |  |
| Fonte de energia             | 3 pilhas AA  |  |  |
| Pressão de sobrecarga máxima | 27,5 bar   |  |  |
| Temperatura de operação      | -17,8°C ~ 60°C   |  |  |
| Conexão                      | 1/4" macho   |  |  |
| Tamanho do produto           | 127 x 74 x 37 mm   |  |  |
| Peso sem embalagem           | 270g   |  |  |
| Peso com embalagem           | 490g   |  |  |



#### **DISPLAY**



#### **BOTÕES**



| Botão                | ₩                                    | ψ              | UNITS              |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Pressione e<br>solte | Luz ligada ou<br>desligada           | Ligar/desligar | Trocar<br>unidades |
| Pressione<br>ambos   | Habilitar desligamento<br>automático |                |                    |



#### **OPERAÇÃO**

- 1 Pressione o botão una ligar o vacuômetro, antes de conectá-lo ao sistema. Levará 10 segundos para o sensor se aferir. exibindo a tela inicial.
- 2 Após ligar o vacuômetro exibirá "----" se a pressão atual ficar acima de sua faixa de medição. Os dados não aparecem até que a pressão medida esteja dentro da faixa. \*NOTA: Caso exista pressão positiva, esta não pode supercar 27,5 bar, sob risco de danos ao sensor.
- 3 Pressione e segure 🌣 para ligar a luz de fundo, que se manterá acesa por dois minutos
- 4 Pressione e segure UNITS para trocar as unidades de medida.

\*NOTA: Não desconecte o vacuômetro diretamente do sistema, pois o relaxamento brusco da pressão gera danos ao sensor, além da sucção de impurezas. Feche primeiramente a válvula de acesso.


**6** - Verifique a condição das pilhas antes de iniciar o processo de vácuo, para assim não comprometer sua operação. Em longos períodos sem utilização remova as pilhas.



### Limpando o sensor

O sensor de vácuo pode ser contaminado por impurezas durante o uso. Para garantir precisão, siga os passos abaixo para sua limpeza.

- 1 Desligue o vacuômetro e retire as pilhas.
- **2 -** Utilize ferramenta adequada para acesso ao sensor, não gire fortemente a carcaça, sob pena de dano ao vacuômetro.



- **3** Utilize somente álcool isopropílico 70% na cavidade do sensor com um conta-gotas ou uma seringa. Aperte a porca e agite suavemente o vacuômetro.
- 4 Afrouxe a porca e drene o fluído da cavidade do sensor. Repita essa operação 3 ou 4 vezes.
- **5** Aguarde em torno de 20 minutos até que o álcool se evapore completamente e reinicie o processo de vácuo.

#### \*NOTA

Não utilize nenhum tipo de solvente ou outro produto de limpeza, sob pena de danos ao sensor do equipamento.





VACUÔMETRO DIGITAL VGS-190 **MANUAL DE INSTRUÇÃO** 



www.friven.com.br

fofrivenrefrigeracao

Importado e Distribuído por: CNPJ: 93.064.137/0002-71.