



# UNIÃO DE SOLDA

## Manual de Instrução





1. É um tubo de cobre com  $\frac{1}{4}$  e extensão de 10 cm com uma válvula Schrader em uma das extremidades. Utilizada para carga de fluido em um sistema de refrigeração, visando minimizar perdas.